


Высокомоментные электродвигатели постоянного тока




7 МВНСР

10 МВНСР

13 МВНСР

21 МВНСР

Высокомоментные электродвигатели постоянного тока



7 МВНСР

10 МВНСР

13 МВНСР

21 МВНСР

О Г Л А В Л Е Н И Е

	стр.
1. Техническое описание	3
1.1. Бведение.....	3
1.2. Описание отдельных элементов с техничес- кими данными.....	3
2. Инструкция по монтажу.....	15
2.1. Монтаж комплектующих изделий.....	15
2.2. Габаритные и присоединительные разме- ры.....	16
2.3. Электромонтаж и монтаж датчика тепло- вой защиты.....	16
3. Инструкция по эксплуатации.....	20
3.1. Эксплуатация высокомоментного электро- двигателя.....	20
3.2. Эксплуатация электромагнитного тормо- за	24
3.3 Эксплуатация тахогенератора.....	24
4. Паспорт	27



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ




по монтажу и эксплуатации высокомоментных двигателевых агрегатов с длительным моментом 7 Нм, 10 Нм, 13 Нм и 21 Нм

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. Введение.

Высокомоментные двигательные агрегаты с длительным моментом 7 Нм, 10 Нм, 13 Нм и 21 Нм являются частью высокомоментного привода и предназначены для механизмов подачи металло режущих станках с ЧПУ, в работах, трансманипуляторах и др.

Типовое обозначение двигателей получается следующим образом:



Если в обозначение двигателя есть число 2,5, то передавательное число мультиплексора 1:2,5. Если пропущены буквы С и Р это значит, что двигатель без встроенного электромагнитного тормоза или резольвера.

1.2. Описание отдельных элементов с техническими данными.

Двигательный агрегат состоит из высокомоментного двигателя, встроенных четырехполюсного тахогенератора, датчика тепловой защиты и пристенного электромагнитного тормоза и резольвера.

1.2.1. Высокомоментный электродвигатель.

Конструкция высокомоментного электродвигателя постоянного тока является конструкцией обращенного типа. В роторе расположены постоянные магниты высокой энергии, оси намагничивания

которых направлены насечкой. Магниты обеспечены против размагничивания при различных режимах работы. Таким образом в роторе не существует электрических потерь и его охлаждение не представляет проблем.

В статоре в определенном числе пазов и по определенному способу расположены якорная съемка, чьи концы подсоединенны к неподвижному коллектору. Таким образом обеспечиваются самые благоприятные условия теплоотдачи к ребристому телу.

К валу ротора неподвижно прикреплено токосъемное устройство, состоящее из восьми двойных щеткодержателей из алюминиевого сплава. В них размещены щетки размерами $t_{ха}=10 \times 10$ миллиметра к питавшим кольцам и щетки с размерами $t_{ха}=3,2 \times 16$ миллиметра к коллектору. Контроль за состоянием щеток осуществляется после снятия верхней и нижней крышки заднего щита подшипника. Питающие кольца закреплены пружинными элементами к заднему щиту. Электродвигатели выполняются со степенью защиты IP-44 так, как для всех крышек предусмотрены необходимые уплотнения.

Технические данные двигателей даны в таблице:

Таблица 1

Обозначение электродви- гателя	Га- бар- ит	Про- дол- жит. мо- мент	Ном. час- то- та мо- ре- шеч- ни- ни- ни	Макс. часто- та вре- ни- ни	Мо- мент враще- ния	Инерц. момент при макс. ч-те- ни	Флан- це вала	Диа- метр дай- гате- ля	ММ
21МВНСР	2	21	750	1500	13	0,0345	215	32	
21МВНСР2,5	2	21	750	1500	13	0,0345	215	32	
21МВНС	2	21	750	1500	13	0,034	215	32	
21МВНР	2	21	750	1500	13	0,0305	215	32	
21МВНР2,5	2	21	750	1500	13	0,0305	215	32	
21МВН	2	21	750	1500	13	0,030	215	32	
13МВНСР	2	13	750	1500	10	0,0245	215	32	
13МВНСР2,5	2	13	750	1500	10	0,0245	215	32	
13МВНС	2	13	750	1500	10	0,024	215	32	
13МВНР	2	13	750	1500	10	0,0225	215	32	
13МВНР2,5	2	13	750	1500	10	0,0225	215	32	
13МВН	2	13	750	1500	10	0,022	215	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10МВНСР	2	10	750	1500	8	0,0168	215	32
10МВНСР2,5	2	10	750	1500	8	0,0168	215	32
10МВНС	2	10	750	1500	8	0,0163	215	32
10МВНР	2	10	750	1500	8	0,0148	215	32
10МВНР2,5	2	10	750	1500	8	0,0148	215	32
10МВН	2	10	750	1500	8	0,0143	215	32
7МВНСР	2	7	750	1500	5	0,0152	215	32
7МВНСР2,5	2	7	750	1500	5	0,0152	215	32
7МВНС	2	7	750	1500	5	0,0147	215	32
7МВНР	2	7	750	1500	5	0,0132	215	32
7МВНР2,5	2	7	750	1500	5	0,0132	215	32
7МВН	2	7	750	1500	5	0,0127	215	32

Все двигатели без дополнительным охлаждением.

На рис.1, рис.2, рис.3 и рис.4 показан допустимый момент нагрузки в зависимости от частоты вращения электродвигателя при длительном и кратковременном режиме работы.

На рис.5, рис.6, рис.7 и рис.8 показано время работы соответствующего электродвигателя при частоте вращения 0,25 л/мин и заданном моменте.


1.2.2. Тахогенератор.

Тахогенератор четырехполюсный. Необходимый магнитный поток создается литыми магнитами, расположенными в статоре, установленном на алюминиевой основе, закрепленной болтами к заднему щиту.

Ротор с полым валом, расположенным на валу двигателя, закреплен жестко гайкой и предохранительной шайбой с загнутым краем в паз гайки и вращается вместе с ним.

Роторный пакет со склощенными каналами.

Токосъемное устройство с траверсой закреплено двумя винтами к статору тахогенератора. На траверсе закреплены четыре щеткодержателя, связанные соединительным проводом.




Двигатели КМВБ и КМВБС

Кривые допустимых моментов в зависимости от частоты вращения

1. Длительный режим работы - S1
2. кратковременный режим работы - S2 - 30мин
3. коммутационная кривая - степень $1\frac{1}{2}$


рис. 1




Двигатели 2КМВБ и 2КМВБС
Кривые допустимых моментов в зависимости от частоты вращения

1. Длительный режим работы - S1
2. кратковременный режим работы - S2 - 30мин
3. коммутационная кривая - степень $1\frac{1}{2}$


рис. 2



Кривые допустимых моментов в зависимости от частоты вращения
рис. 3




Кривые допустимых моментов в зависимости от частоты вращения
рис. 4




Двигатели ИМВН и ИМВНС
допустимое время работы при частоте вращения 0,25 п.так
и $M \cdot C^{1/2}$

рис.5




Двигатели 2ИМВН и 2ИМВНС
допустимое время работы при частоте вращения
0,25 п.так и $M \cdot C^{1/2}$

рис.6



Двигателю 10МВН
допустимое время работы при частоте вращения
0.25 п.так и $M = C^{\infty}$

рис.7



Двигателю 7МВН
допустимое время работы при частоте вращения
0.25 п.так и $M = C^{\infty}$

рис.8

Наладка нейтрали осуществляется поворотом траперса.

Технические данные тахогенератора:


- крутизна характеристики - $20\text{В}/1000 \text{мин}^{-1}$
- максимальная частота вращения - 4000мин^{-1}
- максимально допустимый термический ток - 50 мА
- значение максимальных пульсаций при различных диапазонах изменения частоты вращения:

от P_n до $0.1 P_n$ - 2%

от $0.1 P_n$ до $0.01 P_n$ - 3%

от $0.01 P_n$ до $0.0001 P_n$ - 5%

Измерение пульсации осуществляется фильтром, показанным на схеме:



1.2.3. Электромагнитный тормоз.

Электромагнитный тормоз встраивается в передний щит двигателя. Тормоз безщеточный дисковый с постоянными магнитами.

Его элементы следующие:

Корпус, в который встроены постоянный магнит, катушка электромагнита, якорь, упругие элементы.

Беззатуховость тормоза достигнута с помощью пружинных элементов.

Тормозной момент осуществляется после отключения питания катушки, так как якорь притягивается под действием постоянного магнита. При подаче питающего напряжения к катушке преодолевается сила притяжения, созданная постоянным магнитом и освобождается тормозной диск, установленный в ротор двигателя.

Наличие упругих связей в тормозном диске создает условия безщеточного осуществления тормозного момента, т.е. без углового смещения после остановки.

Технические данные:

Тип - 1ЭСВБО

Тормозной момент - 13 Нм

Питающее напряжение постоянное - 24 В

Постоянный ток - 1 А

ВНИМАНИЕ!

Соблюдение полярности питающего напряжения электромагнитного тормоза обязательно!

1.2.4. Резольвер.

Резольвер предназначен для передачи информации об угловой положении вращающегося вала электродвигателя в систему числопрограммного управления (ЧПУ) металлоизделий станков. Статор резольвера снабжен так называемой "синусной" обмоткой, которая обеспечивает изменение коэффициента взаимной индуктивности между обмотками статора и ротора по синусоидальному закону.

Бесконтактность резольвера осуществляется при помощи вращающегося трансформатора.

Технические данные:

Тип - РБ2

Питающее напряжение - 12 В

Выходное напряжение - 6 В ± 5%

Частота питающего напряжение - 400 Гц

Число полюсов - 2

Ошибка - 5 мин.

Связь между резольвером и валом двигателя осуществляется парой шестерен выполненных с высокой точностью и гарантирующих беззатуховую передачу угла. Для двигателей типа 21МВНСР, 13МВНСР, 10МВНСР и 7МВНСР передаточное число мультиплексора 1:5, а для двигателей 21МВНСР 2,5; 13МВНСР 2,5; 10МВНСР 2,5 и 7МВНСР 2,5 - 1:2,5. Есть возможность калибрования резольвера.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

2.1. Монтаж комплектующих изделий.

Все изделия, комплектующие высокомоментные двигательные агрегаты прочно и надежно связаны с высокомоментным электродвигателем и представляют собой целостное изделие.

Весь агрегат крепится к металло режущему станку по-средством переднего щита (со стороны привода) при помощи четырех болтов M14, расположенных по окружности диаметром Ø 215.

После разпаковки двигательный агрегат осматривается с целью обнаружения видимых дефектов. Если таких нет, то смазанные консистентной смазкой поверхности очищаются при помощи тряпья, смоченного чистым бензином, конец вала и антеза переднего щита, покрытые при консервации легко снимающимся перхлорвиниловым эмалевым лаком ХВ 7137 - ГОСТ 13126-75, очищаются механически. В случае, если лаковое покрытие не может быть целиком устранено, его остатки удаляют ватным тампоном, смоченным растворителем ПХВ.

2.2. Габариты и присоединительные размеры.

Монтажно-габаритные размеры двигателевых агрегатов даны на рисунках 9 и 10.

ВНИМАНИЕ!

Двигательные агрегаты разрешают осуществление динамического торможения без дополнительного синхронного сопротивления при частоте вращения до 1000 мин^{-1} , дополнительном инерционном моменте, равном инерциальному моменту ротора и сопротивлении питающих проводов $\geq 0,02 \Omega$.

2.3. Электромонтаж и монтаж датчика тепловой защиты.

Электрическая схема подсоединения показана на рис.11.

Питание электродвигателя осуществляется при помощи штекерного соединителя типа ШС 20 ПЧЕД8.

Выходы питания следующие:

- Ножки 2 и 4 для положительного полюса и ножки 1 и 3 для отрицательного полюса для двигателей типа 7МВН, 10МВН, 13МВН и 21МВН (без тормоза).

- Ножки 2 для положительного полюса и ножки 1 для отрицательного полюса для двигателей типа 7МВНС, 10МВНС, 13МВНС и 21МВНС (с тормозом).

Выходы тормоза на ножках 4 - положительный полюс

3 - отрицательный полюс

К штекерному разъему с 19 выводами подсоединенны следующие провода:

- К клеммам с номерами 7 и 12 - выводы позистора, встроенного в электродвигатель (датчик температурной защиты);




рис.12

ВНИМАНИЕ!

Недопустимым является переворачивание ротора двигателя путем нажима в одно или другое направление щеткодержательных гильз! Это может вызвать опасные для двигателя деформации токс-съемного устройства.

Для замены лесных узлов щеток необходимо вынуть все восемь гильз щеткодержателя путем развинчивания винтов M5 через отверстия страховки пластины. До вынимания гильзы обе щетки (к коллектору и к контактным кольцам) прихватываются тонкой П-образной стальной пластиной, уравновешивающей нажим пружин, действующих на щетки. Предварительно вынимаются шплинты, ограничивающие пружины в гнезде щеток.

Новые узлы должны соответствовать технической документации. Недопустимо использование щеток других марок! Щетки к коллектору типа REIGNY, к питющим кольцам типа R E54/E фирмы "MEGA" - ФРГ.

После укладки новых щеток с пружинами с гильзы щеткодержателей, их надо занизить винтами M5 на алюминиевые траверсы соблюдая при этом совпадение по центрирующему пояску. При том щетки снова прихватываются П-образной пластиной. Укладываются шплинты, ограничивающие выход пружин из гнезд.

При продувании контактных колец сухим сжатым воздухом необходимо снять и нижний люк электродвигателя. Через это отверстие удаляется накаплившаяся на щетках пыль. Если контактные поверхности коллектора или контактных колец остаются в плохом состоянии и после продувания, тогда их надо почистить наждачной бумагой или сталифовать. Такой двигатель необходимо снять с металлического станка, после чего в специал. зиркованном предприятии осуществить необходимые механические операции. Шерховатость обработки поверхности должна быть 1,25 чмк (∇ 7). Допустимое значение поверхности коллектора относительно внутренней поверхности статорного пакета составляет 0,02 мм.

Подшипники высокоскоростного электродвигателя во время эксплуатации не нуждаются в уходе до первого капитального ремонта, который должен быть произведен не раньше, чем через 7000 рабочих часов. Во время ремонта подшипники двигатели заменяются новыми. Схема установки подшипников (рис.13) дает сведения о соответствующих подшипниках и их типах для электродвигателей 7, 10, 13 и 21 Нм.




Схема установки подшипников в двигателе

рис. 13

3.2. Эксплуатация электромагнитного тормоза.

Характер работы электромагнитного тормоза такой, что он не изнашивается интенсивно. Надежность тормоза равна надежности электродвигателя. Поэтому осмотр и регулировку тормоза проводят во время общего периодического осмотра всего агрегата.

Во время осмотра следует очистить тормоз от изношенного материала и осмотреть трущиеся поверхности. Новая регулировка только при необходимости, при зазоре больше 0,4 мм, проводится следующим образом:

- снимается крышка переднего щита и проверяется воздушный зазор ($0,3 + 0,4$ мм);
- развинчиваются восемь винтов M6, закрепляющих передний щит к корпусу;
- подается постоянное напряжение якорю тормоза при определенной полярности (рис.11);
- снимается передний щит вместе с якорем тормоза;
- отвинчиваются четыре винта M6, закрепляющие якорь тормоза к переднему щиту;
- укладываются необходимое число регулирующих пластин для достижения необходимого воздушного зазора ($0,3 + 0,4$ мм).

После выполнения регулировки зазора, приступается к монтажу переднего щита вместе с якорем тормоза.

ВНИМАНИЕ!

- Демонтаж и монтаж тормоза проводится при поданном постоянном напряжении якоря тормоза!
- Соблюдение полярности питавшего напряжения электромагнитного тормоза обязательно!
- Рекомендуем эти операции проводить в специализированном сервисе.

3.3. Эксплуатация тахогенератора.

Во время эксплуатации тахогенератор не нуждается в специальных засорах.

Необходимо проверять:

1. При токосъемном устройстве с щеткодержателями с тормозной пружиной.
 - положение наконечника пружины
 - высоту щетки

- состояния креплений щеткодержателей
- закрепление выводов щетки и проводов
- при установлении отсутствия нажима натянуть пружину путем поворота ее оси и проверить высоту щетки
- наконечник пружины должен находиться на щели верхней части щетки
- при высоте щетки 4 мм - подменить щетку; то же самое относится и в случае, когда наконечник пружины лежит на щеткодержателе.

Замену осуществлять только оригинальными щетками завода-изготовителя!

ВНИМАНИЕ!

В случае аварии, когда возникает необходимость снять ротор тахогенератора, необходимо предварительно демонтировать токосъемное устройство, на его месте установить кольцо из мягкой стали размером $\varnothing 94 \times \varnothing 124 \times 35$, после чего снимается ротор.

ЗАВОД "Э Л П Р О М" - г. ТРОЯН

ВЫСОКОМОМЕНТНЫЙ ПОСТОЯННОТОКОВЫЙ ЭЛЕКТРО-
ДВИГАТЕЛЬ

П А С П О Р Т

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Наименование и тип изделия	Исполнение	БГС, Нормаль	Зав. №	Год изв.
Высокомоментный постояннотоковый электродвигатель	Нормальное	ОН 0470101-82		1239/85

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номинальный вращающий момент	Номинальная частота вращения	Максимальная частота вращения	Режим работы	Диаметр валу
21 Нм	750 мин ⁻¹	1500 мин ⁻¹	S1	32 мм
13 Нм	750 мин ⁻¹	1500 мин ⁻¹	S1	32 мм
10 Нм	750 мин ⁻¹	1500 мин ⁻¹	S1	32 мм
7 Нм	750 мин ⁻¹	1500 мин ⁻¹	S1	32 мм

3. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Высокомоментный постоянно-
токовый электродвигатель

Зав.№

Подвержен консервации
(название или шифр предприятия-
производящего консервацию)

согласно требованиям, заложенным в Инструкции по консервации

Дата консервации:

Произвел консервацию: (подпись)

Принял изделие после консервации: (подпись)

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Высокомоментный постоянно-токовый электродвигателей,
упакован согласно требованиям, заложенным в задании
за разработки и ОН 04 70101-82

Дата упаковку:

Произвел упаковку: (подпись)

Принял изделие после упаковки: (подпись)

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Обозначение	Наименование	Шт.	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг)	Зав.№
21МВНСР	Электродвигатель	1	505x192x192	44,1	
21МВНР	Электродвигатель	1	460x192x192	40,5	
13МВНСР	Электродвигатель	1	475x192x207	40,1	
13МВНР	Электродвигатель	1	430x192x207	36,5	
10МВНСР	Электродвигатель	1	455x192x207	32,5	
10МВНР	Электродвигатель	1	410x192x207	29,3	
7МВНСР	Электродвигатель	1	444x192x207	31,4	
7МВНР	Электродвигатель	1	399x192x207	27,8	

1. Комплект запчастей
2. Придружительная документация для ВМД

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ

Высокомоментный постоянно-токовый электродвигатель - Зав.№
Соответствует стандарту и признан годным к
эксплуатации на основании контрольных
испытаний

- ОН 04 70101-82

ПОДПИСЬ ПРИНЯВШИХ ДЛЯ:
О Т М



ДАТА ПРОИЗВОДСТВО:

18-04-85г

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ:

Предприятие-производитель обязано бесплатно заменять и (или) ремонтировать высокомоментные электродвигатели в течение 12 месяцев от начала эксплуатации металорежущего станка, но в срок, не превышающий 10 месяцев после выпуска двигателя заводом, в случае, если в течение этого времени потребитель выявил недостатки, несоответствие изделия соответствующему ОИ.

Замена или ремонт производится при условии соблюдения требований транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации данных в соответствующих ОИ или данных производителем в документации, сопровождающей высокомоментный электродвигатель.

Дневник по правок, произведенных в сервисе

Сервис	Дата поступления в сервис	Заказ	Вид произведенного ремонта	Дата передачи	Произвел ремонт
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •
• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •	• • • • •

(дата продажи)

Продавец:

Покупатель:

(имя и адрес)

ЗАВОД "ЭЛПРОМ" - г. ТРОНН*18.04.85г.*

(дата производства)

1239

(№ гарантийного свидетельства)

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

Наименование изделия: Высокомоментный электродвигатель

Модель: *Б3РУ*
 Серийный №
 Гарантийный срок:
 Товар куплен от:

(Наименование торговой организации)

с фактурой №

ДАННЫЕ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Дата:

Внешний осмотр	• • • • •
Измерение сопротивление изоляции обмотки якоря электромагнитного тормоза относительно корпуса и между ними	• • • • •
Проверка исправность электрического тормоза, датчика тепловой защиты и резольвера	• • • • •
Проверка и настройка щеткодержателя в нейтральное положение	• • • • •
Определение потребляемой мощности при холостом ходе в практических холодном состоянии	• • • • •
Измерение минимального напряжения включения электромагнитного тормоза	у.
Измерение статического тормозного момента электромагнитного тормоза	Нп.
Проверка частоты вращения в двух направлениях	тп'
Работа в продолжение 1 ч. при名义льным моменте и名义льной частоте вращения	•
Испытание максимальной частоте вращения	•
Измерение напряжение тахсгенератора в двух направлениях вращения	у.
Испытание электрической прочности изоляции	•





ВТО Электронимпекс-Болгария

София тел: 88-49-91 теленс 22075

Завод электродвигателей-

г.Троян тел: 841 теленс: 37552